



















<p>Ax1</p> 	<p>Bx1</p> 
<p>Cx2</p> 	<p>Dx1</p> 
<p>Ex1</p> 	<p>Fx2</p>  <p>18.5cm</p>
<p>Gx22</p>  <p>(8*20)</p>	<p>Hx10</p>  <p>(8*50)</p>
<p>Ix4</p>  <p>11.5cm</p>	<p>Jx11</p> 
<p>Kx22</p> 	<p>Lx22</p> 
<p>Mx8</p>  <p>(8*80)</p>	<p>Nx4</p> 
<p>Ox2</p> 	<p>Px2</p> 
<p>Qx2</p>  <p>(3*30)</p>	<p>Rx1</p> 

Toute casse des lattes de lit ne peut être prise en charge par la garantie du produit  
 All broken slats are not cover by the product warranty.

