





















| | | |
|--|--|---|
| Ax1  | Bx1  | |
| Cx2  | Dx1  | |
| Ex1  | Fx 2  13.5cm | |
| Gx22  (8*20) | Hx10  (8*50) | |
| Ix4  8cm | Jx11  | Kx22  |
| Lx22  | Mx8  (5*50) | Nx4  |
| Ox2  | Px2  | Qx1  |
| Rx2  (3.5*30) | | |


Toute casse des lattes de lit ne peut être prise en charge par la garantie du produit.
All broken slats are not cover by the product warranty.




1




2




3




4



5



6



7

