









190cm

Toute casse des lattes de lit ne peut être prise en charge par la garantie du produit.
All broken slats are not cover by the product warranty.




Ax1 	Bx1 	6 	7
Cx2 	Dx1 		
Ex42 (8*20) 	Fx1 	8 	9
Gx4 	Hx1 		
Ix1 	Jx6 	10 	
Kx1 	Lx1 		
Mx4 	Nx2 	11 	
Ox2 	Px4 		
Qx18 85cm 	Rx2 (8*50) 	12 	
Sx5 	Tx1 		

11



12



13

